

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	2.04.02.01 2486.02 2020 - IM - 317.01 2020 - MA - 1385.01 2020-RU-439 2/B del 19/10/2020 ZC72EA120B	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria scuole per adeguamento e messa in sicurezza Servizio di sostituzione e riparazione pannello fotovoltaico tetto scuole ALBASOLAR SRL RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	655,00	0,00	655,00
			655,00	0,00	655,00